#### EcoCentre La Tuilerie

Commission de suivi de site du 25 juin 2018






# Réunion sur le thème des odeurs, le 20 juin 2018



# Retour sur le rapport de l'hydrogéologue agréée





Marnes et caillasses du Lutétien

Sables et grès de Beauchamp de l'Auversien

Marnes et Gypses du Ludien

Calcaires de Saint Ouen

Argile verte du Sannoisien

Argile à meulière de Brie

Calcaires de Brie

Calcaires grossiers du Lutétien


Argiles de Laon ?

Sables du Cuisien ?

Coupe géologique schématique



On peut tout de même définir les sens d'écoulement suivants a priori :



Sens d'écoulement de la nappe des calcaires de Saint-Ouen (17/07/2017).



# La qualité des eaux superficielles environnantes

Il existe 6 points de surveillance des eaux superficielles (carré rouge). Ils sont situés sur le plan ci-dessous.





VI. Conclusions

On ne constate pas d'impact significatif de l'exploitation de l'écocentre sur les eaux superficielles ou souterraines au droit du site. Cependant des anomalies sont constatées sur la mesure des métaux, des HAP et de l'indice hydrocarbure pouvant être attribuées aux difficultés de nettoyage, à l'état éventuel du matériel de pompage ou au contexte géologique local complexe (fond géochimique).

La réalisation de ces prélèvements et leur suivi doivent être effectués avec plus de rigueur, afin d'en faciliter leur interprétation.

A l'avenir, si le PzL1 est sec, on échantillonnera le PzSPA1 en lieu et place.

Le PzL5 est à surveiller car il dévoile une géochimie très singulière, laissant penser à une dissolution de gypse à proximité

Le prelèvement «Ru Garnier en amont du Hameau de Charme» sera remplace par un prelèvement plus en aval au niveau du coude <u>ou là où commence à s'écouler ce Ru</u> en fonction des conditions météorologiques et hydrogéologiques.

Je réitère les demandes de mon collègue, Monsieur RICOUR en 2012, et les complète

- L'ensemble des points de surveillance (piézomètres et Eaux superficielles), doit être géo-référencé et les piézomètres doivent être nivelé en absolu.
- L'accès aux points de prélèvement doit être débroussaillé au minimum 4 fois par an, une semaine avant chaque prélèvement
  - Chaque prélèvement au droit d'un point de mesure doit faire l'objet d'une fiche descriptive normalisée reprenant à minima la date et l'heure du prélèvement, la mesure du fond et du niveau statique de l'aquifère, les caractéristiques du matériel de pompage mise en place, le temps et le débit de pompage, le volume en eau, le suivi des paramètres in situ, la couleur et l'odeur de l'eau, toute anomalie constatée, photo du point de
- Le niveau pièzomètrique sera mesuré au droit des PzPL1, PzPL2 et PzPSA1 à chaque prélèvement effectué au droit des autres piézomètres.
- © On réalisera une mesure des HAP sur les lixiviats pendant une durée d'1 an (prélèvement trimestriel).

A SOMMAING-SUR-ECAILLON Ie 03/02/2018,

L'Hydrogéologue Agrée

Sabine BASTIN


HGA1707\_Grisolles1 Le 27/01/2018



GRISOLLES (02) / VALOR'AISNE Suivi de l'Ecocente



# Evolution de l'exploitation de l'Ecocentre sur la partie collecte des lixiviats





Système gravitaire de collecte du lixiviat sur l'Ecocentre, qui a fait l'objet de curages



#### Mise en place de pompes, et création de nouveaux puits










Réseau lixiviat et amenée d'air comprimé installés le long du réseau biogaz existant

Installation d'un compresseur général pour l'ensemble des quatre pompes installées, situé au niveau de la plateforme de traitement



#### Pourquoi deux types de solutions mises en oeuvre






#### Le puits foré a posteriori :

- Il est fenté sur toute sa hauteur donc le lixiviat est collecté même s'il n'a pas encore atteint le fond de l'alvéole
- Il collecte le lixiviat sur un rayon moindre



#### Biocorridor, état des lieux en cours





### Corneilles, avancement de la convention avec les chasseurs



#### Propositions du GIC : piégeage et tirs ciblés dans le cadre d'une régulation des corneilles

